




재해 개요

- 2018.12.29(토) 부산 강서구 봉림동 소재 ○○건설(주)에서 시공하는 「○○지구 배수개선사업 토목공사」 현장에서 ○○건설 소속 작업자가 배수장 전기실 옥상 징크 강판 보호필름 제거 작업 중 지붕 단부 아래 지상 유수지 바닥으로(H≒8.4m) 떨어져 치료 중 사망한 재해임




재해 발생 원인

- 지붕 단부 추락위험 방호조치 미실시
 - 지붕 단부 등 추락할 위험이 높은 장소에서 작업 시에 충분한 강도의 안전난간을 설치하여 추락 방호조치를 하여야 하나 미이행함



재해 예방 대책

- 지붕 단부 추락위험 방호조치 철저
 - 지붕 단부 등 추락할 위험이 높은 장소에서 작업 시에 충분한 강도의 안전난간을 설치하여 추락 방호조치를 하여야 함



<작업 방법 개선(예)>

본 사례는 공공기관 발주공사, 직영, 하청 등 현장에서 발생한 사망사고에 대하여 안전보건공단에서 동종사고의 재발방지를 위해 배포하고 있습니다.