




재해 개요

- 2023. 10. 6.(금) 11:15경, 경상북도 □□시 △△읍 소재 「○○○」 공사 현장에서, ○○ 소속 재해자가 문경2교 뒷채움 성토구간에서 작업현장을 확인하던 중 굴착기에 주유를 마치고 후진하는 주유차량에 깔려 사망한 재해임



재해 발생 원인

- 주유차량 접촉 방지조치 미흡**
 - 후진하는 차량 등에 근로자가 접촉할 위험이 있는 경우 근로자 출입금지 조치 미 실시



재해 예방 대책

- 현장 내 반입 장비에 대한 접촉 방지조치 철저**
 - 후진하는 차량 등에 근로자가 접촉할 위험이 있는 경우 근로자 출입금지 조치를 실시하거나 안전한 신호유도가 이루어지게 하는 등 현장 내 반입된 장비와 근로자가 접촉되지 않도록 하여야 함

※ 본 사례는 공공기관 발주공사·직영·도급 등 현장에서 발생한 사망사고에 대하여 안전보건공단에서 동종사고의 재발방지를 위해 배포하고 있습니다.