

# 폐차용단작업중화재



## 재해개요

발생형태	부상 정도	연령	직종
화재	화상	26세	차량 해체
	화상	27세	차량 해체
	화상	27세	차량 해체

2020. 04. 00.(목) 17:50경 경기도 평택시소재 000에서 폐차 대상 차량의 하체를 분리하는 작업 중 화재가 발생하여 용단작업자 및 인근 작업자 2명이 화상을 입음



### 작업상황

(하체 및 엔진탈거공정) 폐차를 프레스로 압축하기 전 화재를 일으킬 수 있는
연료탱크, 엔진, 머플러 등 부속품을 탈거하는 작업

### 발생원인

- **1** 직접원인
  - (점화원) 산소절단기로 엔진, 머플러 등 하체 부속품 용단 작업을 진행하여 스파크 발생
  - (가연물) 폐차 차량 연료탱크에 연료가 잔류
- 2 기여요인
  - (화재감시자 미배치) 용단 작업 시 현장에 화재감시자 미배치
  - (근로자 교육 미실시) 산소절단기를 사용하는 작업자에게 화재예방교육 미실시

니다

### 예방대책

- 9 용단작업 시 화재위험에 대한 안전조치 실시
  - 산소절단기를 이용한 용단작업 시 작업 준비 및 작업 절차 수립, 불티 비산방지조치, 화재 예방교육을 포함하여 화재 위험에 대한 안전조치 이행
- 2 작업 관리감독 철저
  - 작업에 대한 안전조치가 이행되도록 현장에 관리감독자 배치
- 3 화재감시자 배치
  - 화재위험 감시 및 화재 시 근로자 대피를 유도하는 화재감시자 배치

※ 본 OPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립