






지게차 후진 중 깔림



재해개요

2023. 05. 00.(수) 15:31경 대전 소재 0000

물류창고 실외 작업장에서 화물차에 자재를
상차한 후 후진하는 지게차(4.5ton)에 이동중인
재해자(개인화물차주)가 깔려 사망함



발생원인

▶ 접촉방지조치 미흡

- 지게차 작업구간 내 근로자 출입통제 미 실시
- 지게차 작업구간 내 유도자 및 작업지휘자 미 배치

▶ 지게차 작업계획 수립 미흡

- 지게차 작업 중 발생할 수 있는 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 위험에 대한 예방대책 미비
- 지게차 운행경로 및 작업방법 수립 미흡

▶ 보행자 통로 미설치

- 작업장 내 근로자가 사용할 수 있는 통로 미설치



예방대책

① 지게차 접촉방지조치 철저

- 지게차 작업구역 내 근로자가 출입하지 못하도록 통제
- 작업지휘자·유도자를 배치하여 지게차 작업 지휘·유도

② 지게차 작업계획 수립 및 이행 철저

- 지게차 운행경로 및 안전한 작업방법을 포함한 작업계획 수립
- 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 위험에 대한 예방대책 수립·이행

③ 근로자 보행 통로 설치 및 사용

- 작업장으로 통하는 장소와 작업장 내에 근로자 보행 통로를 설치하고 통로 표시