


낙하하는 석재에 맞음



재해개요

2023. 08. 00.(목) 14:20경경기수원시 소재 오피스텔 신축공사 현장에서 옥상층 외벽 마감을 위해 윈치로 석재를 인양하던 중 줄걸이에서 이탈한 석재가 낙하하여 지상 1층에 있던 재해자가 맞아 사망함



발생원인

- ▶ 현장 안전조치 미흡
- (**낙하물 위험방지조치 미흡**) 석재 인양되는 중량물 취급작업 구간 내에 재해자가 위치
- (**개인보호구 착용 미흡**) 석재의 낙하·비래로 인한 위험을 경감할 수 있는 안전모 미착용
- ▶ 안전관리 미흡
- (**작업계획서 미작성**) 윈치로 석재 등 중량물을 취급함에도 사전에 추락, 낙하, 넘어짐, 끼임 등 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서 미작성

예방대책

1 낙하물위험방지조치철저

- 석재 등 중량물을 인양하는 중에는 중량물이 낙하할 수 있는 구간을 출입금지 구역으로
 설정하는 등 낙하물로 인한 위험 방지조치 철저
- 2 개인보호구착용철저
 - 중량물취급작업시안전모등개인보호구착용철저

③ 중량물취급작업계획서작성및이행철저

- 윈치로 중량물을 취급하는 작업 시 추락, 낙하, 전도, 협착 등의 위험을 예방하기 위해
 안전대책이 포함된 작업계획서를 작성하고,
- 현장에서 이행될 수 있도록 철저히 관리감독 실시



