


# ⚠ 언코일러 작업 중 기계에 끼임 ⚠

## 재해개요

2023. 7. 00.(월) 11:07경,  
충남 아산시 소재 ○○○○에서  
언코일러에 결합된 코일에  
보호필름을 부착 후, 부착 상태를  
확인하던 중 코일스토퍼와  
언코일러 본체 사이에 머리가 끼어  
작업자가 사망함



## 발생원인

### ▶ 코일 스토퍼 덮개 미설치

- 코일 스토퍼와 언코일러 본체 사이의 끼임점에 대한 덮개 등 방호조치 미실시

### ▶ 안전모 미착용

- 안전모 등 개인보호구를 지급하여 착용하도록 하여야 하나, 안전모 미착용 상태에서 작업 진행

## 예방대책

### 1 코일 스토퍼 덮개 설치

- 돌출 형태의 코일 스토퍼가 회전함에 따라 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 덮개 등을 설치하여 안전 확보

### 2 개인보호구 착용

- 근로자에게 안전모 등 개인보호구를 지급하고 착용하도록 지도

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다