




재해 개요

- 2023. 6. 7.(수) 16:08경, 경기도 □□시 소재 「○○○」에서 △△ 소속 재해자가 디젤발전기 중 일부분(라디에이터)을 전기실 내부로 운반 중 라디에이터의 하중을 지지하던 연결부(견인 고리)가 끊어지면서 라디에이터가 낙하하여 사망한 재해임



재해 발생 원인

- 중량물 취급 작업계획서 미작성
 - 중량물을 취급하는 작업의 경우 낙하위험을 예방할 수 있는 대책 등의 내용을 포함한 작업 계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하여야 하나 미작성 하였으며, 작업계획서 내용을 근로자에게 알리지 않음



재해 예방 대책

- 중량물 취급 작업계획서 작성
 - 중량물을 취급하는 작업의 경우 낙하위험을 예방할 수 있는 대책 등의 내용을 포함한 작업 계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업하여야 하며, 작업계획서 내용을 근로자에게 알려야 함

※ 본 사례는 공공기관 발주공사·직영·도급 등 현장에서 발생한 사망사고에 대하여 안전보건공단에서 동종사고의 재발방지를 위해 배포하고 있습니다.