

선박의 화물창 내부 진입 중 떨어짐

< 재 해 개 요 >

2022. 1. 19.(수) 08시 30분경 영암군 삼호읍 소재 ○○○ 사업장내 안벽에 위치한 선박의 화물창 입구에서 화물창 내부 청소작업을 위해 진입하던 작업자 4명 중 1명이 약 19m 아래 화물창 바닥에서 발견된 재해임

□ 사고형태 및 피해정도 : 떨어짐 / 사망 1명



【재해 상황도】

□ 재해발생대책

○ 추락방지조치 보완

- 개방된 공간을 방호할 수 있도록 안전난간의 높이를 연장설치 하거나, 방호망 또는 안전대 걸이시설 등 추락을 방지할 수 있는 조치를 보완해야 함

○ 감시인 배치

- 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 동안 작업상황을 감시할 수 있는 감시인을 지정하여 밀폐공간 외부에 배치해야 하며 근로자에게 이상이 있을 경우 구조요청 등 필요한 조치를 한 후 즉시 관리감독에게 알려야 함

○ 신규채용자에 대한 안전보건교육 철저(권고)

본 속보는 동종재해 예방을 위해 조선업재해예방센터에서 제작하여 제공하는 것이므로 동종 시설의 자체점검 및 적절한 조치실시, 근로자교육 자료 등으로 활용 바랍니다.
 인터넷 주소 www.kosha.or.kr/자료마당/재해사례/국내재해사례/조선업 클릭