

축사 지붕재 교체 · 보수작업중 떨어져 사망

농장 축사 지붕재가 파손되면서 콘크리트 바닥으로 떨어짐

2022. 3. 21(월) 충남 청양읍에 소재한 농장의 축사 지붕재를 교체(썬라이트→칼라강판)하는 작업중 강도가 취약한 썬라이트가 부서지면서 3.5m 아래 콘크리트 바닥으로 떨어진 재해자가 머리 부상으로 사망

<재해발생 상황>



사고현장 전경



승강용 수직사다리



파손된 썬라이트



사고발생 상황

▶ **핵심 사고원인:** 노후되어 강도가 취약해진 썬라이트를 밟았다가 깨진 구멍으로 떨어짐


농장 축사 지붕재 교체 작업중 썬라이트 파손으로 떨어짐

2022. 4. 1(월) 충남 부여 임천면에 소재한 농장의 축사 지붕재를 교체(썬라이트→칼라강판)하는 작업중 강도가 취약한 썬라이트를 밟은 재해자가 6.1m 아래 콘크리트 바닥으로 떨어져 사망

<재해발생 상황>



사고현장 전경



재해자 추락위치



파손된 지붕재



사고발생 상황

▶ **핵심 사고원인:** 깨지기 쉬운 낡은 썬라이트를 밟았다가 아래로 떨어짐

<핵심 사고예방 대책>

- 지붕 위 작업시 넘어짐·발빠짐·추락 위험 방지조치
 - 안전대 부착 설비 사전 설치 및 안전대 체결
 - 안전모 착용 후 머리띠 및 턱끈 조절
 - 폭30cm 이상의 작업발판 사용, 추락방지망 설치

