

3D프린팅 안전이용 안내



환 기

3D프린터를 환기가 가능한 곳에 설치하여, 이용할 때는 수시로 환기 시켜 주시고 작업 중에는 설치공간에 오래 머무르지 말아 주세요.



장갑 착용

고열의 3D프린터 구동부 또는 날카로운 출력물 등으로부터 손을 보호하기 위해 장갑을 착용해 주세요.



마스크착용

3D프린터 가동 중 발생할 수 있는 미세물질 등을 흡입하지 않도록 마스크를 착용해 주세요.



MSDS확인

3D프린터 소재 원재료 등을 물질안전보건자료(MSDS)를 통해 확인해 주세요.



QR코드를 찍으시면
“3D프린팅 안전이용
동영상”을 확인할 수
있습니다.

- 3D프린팅 안전 이용 가이드라인
(<https://www.3dbank.or.kr>)
- 3D프린팅 안전교육
(<http://3d.acastar.co.kr>)