



달비계 작업 중 떨어짐

사업장명	○○엔지니어링	발생일시	2021.05.12.(수) 10:35
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	경상북도	업종	미장, 타일 및 방수 공사업
재해개요	2021.05.12.(수) 10:35분경 경상북도 ●●시 소재 「○○○○ 외벽 창틀 코킹공사」 현장에서 피재자가 옥상(14층)에서 달비계에 탑승하여 작업을 하려는 순간, 하강기에 역방향으로 장착된 작업용 로프가 풀리면서 지상4층 테라스 화단으로 추락하여 사망한 재해임		

재 해 상 황 도



안전대책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 달비계 작업 시 수직구멍줄 설치 및 개인보호구 착용 <ul style="list-style-type: none"> - 달비계 작업 시 근로자의 추락 위험을 방지하기 위하여 안전대 걸이용 로프(수직구멍줄)를 설치하고, 안전대 및 안전모 등 개인보호구를 착용하고 작업하여야 함. ○ 달비계 작업용 로프 설치 및 관리·감독 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 달비계 작업용 로프를 견고한 구조물에 견고하게 묶어서 매듭이 풀리지 않는 방법으로 설치한 상태에서 작업을 하고, - 관리감독자로 하여금 작업용 로프의 고정 및 매듭 상태를 점검하고 안전대를 착용하고 작업을 수행하도록 관리·감독을 철저히 하여야 함.
------	--