

굴착기 근처에서 목재절단 작업 중굴착기 집게에서 빠져나온 나무에 머리를 맞아 사망 [사망1]

공 정 명	벌목작업장	발생일시	2023. 1. 14.(토) 10:06경
재해형태	부딪힘	재해정도	사망 1명
소 재 지	전북 익산시	공사규모	-

재해개요

○ 2023년 1.14.(토) 10:06 경 익산시 소재 「문중 묘지주변 벌목작업(가칭)」 현장에서 베어진 나무를 굴착기 집게로 옮기는 작업 중인 굴착기 근처에서 기계톱으로 목재절단 작업을 하던 피재자가 굴착기 집게에서 빠져나온 나무에 머리를 맞아 병원에 이송 후 요양 중 2023년 2월 27일 사망(뇌사판정)

재 해 상 황 도



피재자가 굴착기쪽으로 이동하여 작업 중 나무에 머리를 맞아 사망

안전대책

○ 굴착기 접촉방지 조치

－ 굴착기(차량계 건설기계)를 사용하여 작업을 하는 경우 운전 중인 차량계 건설기계 근로자가 부딪치거나 운반 중인 화물에 의하여 재해발생 위험이 있는 장소에는 작업 반경 내 근로자의 출입을 통제하거나, 유도자를 배치하여 일정한 신호 등 유도자의 유도에 따라 작업하여 근로자와의 접촉을 방지해야 함

○ 작업계획서 수립 및 이행 철저

－ 굴착기(차량계 건설기계)를 사용할 경우 해당 기계의 굴러 떨어짐, 지반의 붕괴 등 해당 작업장소의 지형 및 지반상태를 사전조사하고, 그 결과에 따라 차량계 건설기계의 종류 및 성능, 운행경로, 작업방법이 포함된 작업계획서를 작성하여 해당 근로자에게 주지해야 함