

원유하역용 수상호스 파열사고

발생일시: '13.11.10(일) 02:10

재 해 개 요

외항의 원유하역설비에 파나마선적 원유선을 접안하여 하역작업 중 수상호스(24인치)가 파열되어 원유가 해상으로 일부 누출된 사고임



【 피해현황 】

- 인적피해 없음, 수상호스 파열로 원유 소량누출

【 재해발생원인 】

- 수상호스 균열로 원유 누출 추정



〈원유하역용 Buoy 시설개념도〉

