

# 제약회사 배기덕트 화재

발생일시: '13.11.06(목) 22:10

## 재 해 개 요

(주)에스○○○ 3층 작업장에서 메인 배기덕트(PP재질) 내에서 원인 불명의 화재가 발생하여 덕트가 소실된 사고임



### 【 피해현황 】

- 인적피해 없음, 덕트 소실

### 【 재해발생원인 및 대책 】

- 배기덕트(PP제질 400A) 내 축적된 가연성 분진의 점화로 화재발생
- ➔ 덕트내부를 주기적으로 청소하여 가연성 분진의 축적을 방지