


축사지붕 위에서 선라이트를 밟아 떨어짐			
공 사 명	○○○개인 축사보수공사	발생일시	2018. 3.
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경북 소재	공사규모	축사지붕보수(2,000㎡)
재해개요	2018. 3.경 경북 소재 ○○○ 개인이 시공하는 축사보수공사현장에서 재해자가 축사지붕 위에 올라가 선라이트 교체작업 중 낡은 선라이트를 밟아 파손되면서 축사 콘크리트 바닥으로 떨어져(h=6m) 병원 치료 중 2018.4.경 사망한 사고임		
재 해 상 황 도			
축사 지붕위(h=6m)에서 선라이트를 밟아 파손되면서 재해자가 콘크리트 바닥으로 떨어짐 			
안전대책	○ 떨어짐 방지 조치 실시 - 축사 지붕 위(h=6m)에서 선라이트 교체작업을 함에 있어, 작업 또는 이동시 낡은 선라이트를 밟아 선라이트가 파손되어 근로자가 떨어질 우려가 있을 경우에는 폭 30cm이상의 작업발판을 설치하여 근로자의 하중을 분산시키거나, 지붕하부에 추락방지망을 설치하여야 함		