

가용접된 철골 보와 기둥을 본 용접작업 중 떨어짐

공 사 명	이학규 신축공사	발생일시	2019.03.27.(수) 10:00경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	하동군 북천면 경서대로 2187	공사규모	지상 2층
재해개요	○ '19.03.27.(수) 10:00경 경남 하동군 북천면 사평리 일원 개인이 시공하는 이학규 신축공사 현장에서 ○ 일용직 근로자(용접공,59세)가 이동식비계 상부 작업발판에서 가용접된 철골 보와 철골기둥을 본용접 작업을 하던 중 약 1.8m 콘크리트 바닥으로 떨어져 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도



안전대책

- 이동식비계 설치기준 준수 및 추락방지조치 철저
 - 사업주는 이동식비계를 조립하여 작업할 때에는 떨어질 위험에 대비하여 비계의 상부에 안전난간을 설치하여야 함.
- 개인보호구 지급 및 착용상태 관리감독 철저
 - 사업주는 추락할 위험이 있는 장소에서 작업하는 근로자에게 안전모와 안전대를 지급하고 올바르게 착용한 상태에서 작업하도록 관리감독을 하여야 함.