

## 프레스공정 스크랩 이송작업

### ■ 작업내용

프레스 가공 시 생성되는 스크랩(부산물)을 박스에 담아 인력으로 이송하는 작업

### ■ 위험요인

· 과도한 힘

### ■ 문제점

갈고리를 이용하여 스크랩을 박스에 적당량(30~40kg) 담아 출하 장소로 이송하여 적재

### ■ 개선내용

스크랩을 프레스기 아래로 떨어지게 한 후 컨베이어를 통해 출하함으로 바로 적재되도록 자동이송설비 설치

전



후

