


교각 원형 철재거푸집 해체작업 중 추락

작업명	○○국도건설공사	발생일시	2020.08.29.(토) 10:10경
재해형태	추락	재해정도	사망1명
소재지	○○군 ○○면	작업규모	교량 1개소, 80m
재해개요	○ ○○ ○○군 ○○면 소재 ○○국도건설공사 현장에서 - 형틀목공인 재해자가 교각 원형 철재거푸집 볼트 해체작업 중 거푸집에 부착된 수직사다리에서 몸의 균형을 잃고 높이 약 9.6m 아래 바닥으로 추락한 재해임		

재해상황도



안전대책	○ 추락방지조치 철저 - 추락위험이 있는 철재거푸집 사다리 상부에서 작업을 하는 경우 추락 사고를 방지하기 위해 안전한 구조의 안전대 부착설비를 설치하고 근로자에게 안전대를 착용·부착하도록 하는 등의 추락 방지조치를 하여야 함
------	--