

앞은 조립·검사작업시 발 받침대

■ 작업내용

장시간 앉아 조립하거나 검사하는 작업시 허리 및 하지부에
정적인 부하 발생

■ 위험요인

· 부적절한 작업자세

■ 문제점

장시간 앉아서 근무함으로 인해 작업피로가 누적되어 하지정맥류
또는 요통 등이 우려

■ 개선내용

- 작업대 아래 발 받침대 또는 발 휴식대를 비치하여 작업자가 틈틈이
다리의 근육피로를 풀 수 있도록 조치
- 의자는 높낮이 조절이 가능한 의자로 대체

전



후

