


타워크레인의 지브가 꺾이며 펌프카 붐대에 맞아 재해

공 사 명	OO종합건설 OO지구지식산업센터 신축공사	발생일시	2020.01.20.(월) 14:20경
재해형태	맞음	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기도 OO시 OO읍 OO리	공사규모	지하2층~지상4층 1개동
재해개요	2020. 01. 20(월) 14:20경 경기도 OO시 OO읍 OO리 소재 OO종합건설(주)의 OO지구지식산업센터 신축공사 현장에서 동바리 자재 묶음을 인양 중이던 타워크레인 메인지브의 연결편이 빠지면서, 꺾인 지브가 콘크리트 펌프카 붐대 위에 떨어져, 하부(지상 1층 주차램프 바닥)에서 콘크리트 타설 작업 중이던 재해자를 강타하여 사망한 재해임		

재 해 상 황 도



안전대책	<p>○ 타워크레인 대여자의 안전조치 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> - 타워크레인 등을 타인에게 대여하는 자는 메인지브 등 주요구조부에 대해 사용 전 연결 상태 등을 점검하여야 하며, - 이상 발견 즉시 보수하거나 그 밖에 필요한 정비를 실시하고 구조물 및 부품의 훼손, 고장 등으로 사고가 발생하지 않도록 관리하여야 함.
-------------	--