



# 드래그체인 컨베이어 상부에서 추락



## 재해개요

2022. 07.00.(목) 군산시 소재

OOOO에서 재해자가 보일러 연료를 운반하는 드래그체인 컨베이어 상부 폭압방산구 개방작업을 위해 이동하던 중 바닥으로 떨어져 치료하던 중 사망함



※ 드래그체인 컨베이어 : 보일러 연료인 석탄을 투입하기 위한 밀폐구조의 운송설비

## 발생원인

### ▶ 재해발생 원인

- (추락방지조치 미실시) 드래그체인 컨베이어 측면에 안전난간 설치 등 추락방지조치 미실시

## 예방대책

### 1 추락방지조치 실시

- 근로자가 추락할 위험이 있는 작업장소에 안전난간, 수직형 추락방호망 설치
- 근로자가 안전대를 체결하고 이동할 수 있는 안전대 부착설비를 설치하는 등 추락방지를 위한 조치 실시

※ 본 MPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다