

자재 운반 중인 지게차의 바퀴에 끼임

< 재 해 개 요 >

2022. 10. 19.(수) 08:16경 경남 거제시 소재 000 사업장에서 피재자가 자재 운반 중인 지게차와 접촉하여(피재자가 바퀴에 끼인 채 발견) 사망한 재해임.

※ 포크에 짐을 실지 않았으며 자재는 지게차 후방에 연결한 대차를 통해 운반 중이었음

□ 사고형태 및 피해정도 : 끼임 / 사망 1명



【재해 상황도(추정)】

□ 유사 재해에 대한 예방대책

○ 작업계획서 작성 및 접촉 방지조치 실시

- 차량계 하역운반기계 등을 사용하는 작업의 경우 위험을 방지하기 위한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 하여야 함
- 차량계 하역운반기계 등에 접촉되어 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 근로자를 출입하지 않도록 하거나 유도자를 배치하고 유도하도록 하여야 함

○ 지게차 임의개조 및 주 목적외 사용 금지

- 지게차의 하역·운반은 제조목적대로 사용하고 임의개조 및 주 목적외 사용을 금하며, 필요 시 제조목적에 부합한 적절한 장비를 사용할 것

○ (권고) 건설기계·차량계 하역운반기계 등의 이동이 잦은 사업장 내 구역 선정 및 안전조치 강화

- 건설기계 등이 보행자와 충돌·접촉할 위험이 높은 사업장 내 도로 또는 구역을 선정하고, 경고표지 강화, 반사경 설치, 횡단보도 도색 등 보행자 안전통로 확보, 관계자 교육 등의 실시를 권고함

본 속보는 동종재해 예방을 위해 조선업재해예방센터에서 제작하여 제공하는 것이므로 동종 시설의 자체점검 및 적절한 조치실시, 근로자교육 자료 등으로 활용 바랍니다.

인터넷 주소 www.kosha.or.kr/자료마당/재해사례/국내재해사례/조선업 클릭