


DCM장비 롯데 해체 작업 중 상부밴드가 떨어져 맞음

공 사 명	○○○건설공사	발생일시	2017.02.27. 09:58
재해형태	맞음	재해정도	사망 1명
소 재 지	부산 강서구 소재	공사규모	-

재해개요

○ 2017.2.27(월)09:58분경 부산 강서구 소재 ○○○건설이 시공하는 건설공사 현장 지반개량 작업장에서 근로자가 지반개량장비 해체작업 으로 롯데 연결 핀을 제거하기 위해 하부밴드위에서 상승하던 중 달기체인에 고정되어 있던 상부밴드가 떨어지면서 재해자를 타격하여 사망한 재해임

재 해 상 황 도



안전대책

- 가. 항타기 에 장착된 DCM장비 해체작업 시 위험방지조치
- 상부밴드 낙하 등으로 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 출입금지하고 적절한 작업발판을 설치하여 작업토록 해야함.
- 나. 차량계건설기계 해체작업 시 안전조치
- 차량계 건설기계의 수리나 부속장치의 장착 및 제거작업을 하는 경우 작업 지휘자를 지정하여 작업순서를 결정하고 작업지휘 토록하고 롯데 해체 중 상부밴드가 갑자기 내려옴으로써 발생하는 위험을 방지하기 위해 별도의 장비를 사용하거나 안전지주 또는 안전블록 등의 위험방지 조치를 하도록 해야함.
 - 상부밴드의 낙하충격에도 충분히 견딜 수 있는 검정된 달기체인 사용.