

최근 3년간 지게차 사망사고 사례 및 예방대책

사례 1

2013.8.26(월) 10시경 경기도 광주시 ○○기업 작업장에서 지게차를 이용하여 변압기를 분해하는 작업중 1.7m 높이로 들어 올린 200kg의 변압기 부품이 흔들리며 떨어져, 근로자의 가슴 등을 가격하여 근로자가 현장에서 사망

[재해 예방대책]

- 지게차로 화물을 들어올릴 경우 떨어질 위험이 있는 지역에 근로자 출입금지조치 및 안전교육 실시
- 해당 지게차 작업의 위험성 등을 포함한 작업계획서작성 및 작업지휘자 지정 등

사례 2

2013.5.22.(수) 16시경 경기도 여주시 소재 ○○○처리장에서 ○○산업 근로자가 지게차를 이용하여 설비공사를 마친후 지게차 포크에 설치한 파레트에 탑승하여 포크를 4.4m높이로 상승시킨 후 잣나무에서 잣열매를 채취하던중, 지게차가 흔들리며 작업자가 중심을 잃고 떨어져 사망

[재해 예방대책]

- 지게차는 화물의 적재, 하역 등 본래의 용도로만 사용하고 포크 또는 파레트에 탑승하여 작업 실시 금지
- 지게차 작업 위험성에 대한 안전교육 실시




사례 3

2013.10.24일(목) 10:46분경, 경기도 하남시 소재 (주)○○ 하청업체 근로자가 지게차로 생산품을 2층에서 1층으로 운반하는 작업중, 지게차가 2.7m 아래 1층 바닥으로 떨어지면서 충격으로 사망

[재해 예방대책]

- 지게차 추락위험 장소에 추락방지조치 실시
- 지게차 운전시 안전벨트 착용



사례 4

2011.3.22.(화) 14:37분 경기도 이천시 소재 ○○물류센터 창고에서 식자재 분류 작업을 위하여 작업자가 입식전동지게차를 운전하여 후진 중, 2단 팔레트랙 선반과 전동지게차 운전석 사이 끼어 사망함

[재해 예방대책]

- 지게차 이동방지턱 설치 등 끼임위험 방지 조치 실시
- 작업현장내 끼임 등의 재해 발생 위험예방을 위한 작업계획서 작성 등



사례 5

2011.1.10(월) 16:45분 경기도 이천시 소재 사업장 창고에서 용역업체인 ○○개발(주) 소속 작업자가 화장실에 가던중 상차작업을 위해 이동중인 지게차와 접촉하여 넘어지면서 지게차에 하반신이 깔려 사망

[재해 예방대책]

- 작업장내 근로자 안전이동통로 설치 및 접촉방지조치 실시
- 지게차제한속도(10km/h) 준수 및 작업계획 준수



사례 6

2012.12.6(목) 17:30분 경기도 광주시 소재 (주)○○산업 내 창고에서 작업자가 지게차 포크에 설치한 팔레트에 탑승하여 약 3m 이상 높이에서 박스 운반작업중 떨어져 사망한 재해임

[재해 예방대책]

- 지게차는 화물의 적재, 하역 등 본래의 용도로만 사용하고 포크 또는 팔레트에 탑승하여 작업 실시 금지
- 고소작업대 등 별도의 안전한 작업발판을 마련하여 작업실시

