


주차타워 철골 상부 지붕 판넬 설치 중 떨어짐

공 사 명	00 증축공사	발생일시	2021.03.17(수) 13:16경
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	경상남도	공사규모	지상 6층
재해개요	○ 2021. 3. 17.(수) 13:16분경 경남 소재 00 증축공사 현장에서 ○ 주차타워 철골 지붕 판넬공이 외부 비계를 닫고 그라스울 샌드위치 판넬(7m x 1m, 약 130kg)을 설치하던 중 몸의 중심을 잃고 지상 콘크리트 바닥(h≒25m)으로 떨어져 사망한 재해임		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 추락에 의한 위험 방지조치 실시 - 철골 상부에서 지붕 판넬 설치작업을 하는 경우 추락위험을 방지할 수 있도록 지붕 단부 위치에 작업발판 및 비계 외측에 안전난간을 설치하고, 지붕 철골 및 비계 사이에는 추락방호망을 설치하여야 함 - 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우 작업자에게 안전대를 지급·착용하도록 하여야 함
------	---