재활용 수거 중 적재함에서 추락 (사망 1명)

1. 개요

사업장명	OOOOO(주)	**발생일시**	2023. 3. 6.(월)
재해형태	추락	**재해정도**	사망 1명
소 재 지	성북구	**기 인 물**	재활용 수거물
재해개요	재해자가 재활용 수거물이 과적된 적재함 위에서, **동료 근로자가 던져주는 수거물을 받던 중,** 몸의 균형을 잃고 **바닥으로 떨어져(h≒2.5m) 사망함.**		

2. 재해상황도



3. 안전대책

○ **과적된 적재함 탑승 시 안전조치 철저**

- 추락재해가 발생 할 수 있는 **차량 적재함은 과적하지 않도록** 하고, 안전 조치를 하지 않을 경우 **환경공무관에 적재함 탑승을 제한**해야함.

○ **안전모 지급 및 착용**

- 사업주는 추락·낙하 재해가 발생 할 수 있는 작업은 안전모 등 **개인보호구를 착용하고 작업**해야함.

○ **작업계획서 작성 및 작업지휘자 지정**

- 재활용 수거 작업에 대한 위험성평가를 실시 한 후 작업방법 및 사고 예방대책 등이 포함된 **작업계획서를 작성**해야함.
- 재활용 수거 작업 시 해당 작업을 지휘하는 **작업지휘자를 지정**해야함.