

| 지붕재(칼라강판) 해체 중 떨어짐                                                                   |                                                                                                          |      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| 공 사 명                                                                                | ○○○○ ○○<br>철거 공사                                                                                         | 발생일시 | 2021.05.01.(토) 10:38 |
| 재해형태                                                                                 | 추락                                                                                                       | 재해정도 | 사망 1명                |
| 소 재 지                                                                                | 경상북도                                                                                                     | 공사규모 | 지상1층 철골조             |
| 재해개요                                                                                 | 2021.05.01(토) 10:38경 ○○○○ ○○철거 공사 현장에서 지붕 위에서 지붕재(칼라강판) 해체 작업 중 슬레이트를 밟아 파손 되면서 6.1m 아래 바닥으로 떨어져 사망한 재해임 |      |                      |
| 재 해 상 황 도                                                                            |                                                                                                          |      |                      |
|  |                                                                                                          |      |                      |
| 안전대책                                                                                 | ○ 지붕 위에서의 작업에 따른 추락 방지조치 실시<br>○ 개인보호구 지급·착용 철저<br>○ 작업현장의 사전조사 실시 및 작업계획 수립                             |      |                      |