



고용노동부

고용노동부

수신 수신자 참조

(경유)

제목 장마철 상하수도 등 공사 수몰사고 예방자료 전파 및 안전관리 철저 요청

1. '21.6.28(월), 전주시에서 상수도배관 기능개선 공사 중 집중호우로 인해 맨홀 내부에서 배관 용접 중이던 근로자 2명이 고립되어 1명은 대피했으나, 미처 대피하지 못한 1명이 익사한 사고가 발생했습니다.
2. 장마철에 이루어지는 지하 배수시설이나 상하수도 관로의 맨홀내부 작업은 갑자기 불어난 우수로 인해 급류에 휩쓸리거나 수몰사고가 발생할 수 있는 위험한 작업으로 과거에도 대형사고가 발생한 바 있습니다.
* '19.7월 서울시 빗물저류 배수시설 공사현장(사망 3명), '17.7월 진주시 복개구조물 보수공사(사망 3명, 부상 1명) 등
3. 이에, 불임과 같이 장마철 상하수도 관로 공사장 등의 수몰사고 예방대책을 보내드리니
 - 지방관서와 안전보건공단에서는 건설재해예방전문지도기관, 관련단체 및 수몰사고 취약사업장에 신속히 전파하는 한편,
 - 장마철 기간(~8월) 실시하는 패트롤점검 등 건설현장 점검시 침수로 인한 익사, 집중호우로 인한 토사붕괴, 강풍으로 인한 시설물 낙하·전도·비래 등 위험요인 및 안전조치에 대해서도 확인하시기 바랍니다.

불임: 장마철 공사장 수몰(익사)사고 사례 및 안전대책 1부. 끝.

고용노동부장관

수신자 지방관서(건설산재지도과, 산재예방지도과(팀), 광역중대재해관리과), 안전보건공단(사업총괄본부)



주무관

이승철

행정사무관

윤병민

건설산재예방 전결 2021. 7. 5.
정책과장 직무
대리 금정수

협조자

시행 건설산재예방정책과-22 (2021. 7. 5.)

접수

우 30117 세종특별자치시 한누리대로 422 (어진동, 고용노동부)

/ www.moel.go.kr

전화번호 044-202-7756

팩스번호 044-202-8094

/ sc1227@korea.kr

/ 대국민 공개