

경기북부 관내에서 최근 발생한 정비·점검 작업 중 **사망사고** 속보



표백 및 염색가공업

[오작동1]

정지된 세척기 내부 점검 중, 잘못된 가동으로 기계구동축과 세척기벽체 사이에 끼어 사망.



각종 시멘트제품 제조업

[오작동2]

콘크리트 믹서기 내부 청소작업 중, 설비를 동료 작업자가 확인치 않고 가동시켜 회전 날에 끼어 사망.



각종 시멘트제품 제조업



위생용 종이제품 제조업

[전원 차단 미실시 1]

컨베이어를 정지시키지 않고 청소·점검 작업 중, 돌출되어 있는 축에 작업복이 말려 사망.

[전원 차단 미실시 2]

전원을 차단하지 않고 불량 지필 수정작업 중, 롤러 사이에 전신이 물려 사망.



목재 건구 제조업



표백 및 염색가공업

[전원 차단 미실시 3]

전원을 차단하지 않고 멤브레인기(MDF·비닐압착기)의 개구부를 통해 이물질 제거하던 중, 목 부위가 끼어 사망.

[누전1]

집수조에서 절연조치가 되어 있지 않은 수중펌프를 사용하다 감전되어 사망.