


○○현장 전기설비 공사 중 해머드릴 낙하로 인한 사망재해			
공 사 명	○○ ○○지식산업센터 신축공사	발생일시	2020.02.16.(목) 09:00경
재해형태	낙하물	재해정도	사망 1명
소 재 지	○○시 ○○구 ○○동	공사규모	지하 5층, 2상 13층
재해개요	○ 2020. 01. 16.(목) 09:00경 ○○시 ○○구 소재 ○○건설(주)이 시공 중인 「○○ ○○ 지식산업센터」현장에서 ○ 협력업체 소속 재해자(전기공, 52세)가 사다리 아래에서 작업준비 중, ○ 이동식 사다리의 고정 핀에 걸어둔 해머드릴이 아래로 떨어지며 재해자의 얼굴에 맞아 병원으로 후송 치료 중 사망한 재해임.		
재 해 상 황 도			
			
안전대책	○ 낙하물 방지 조치 철저 및 작업방법 개선 - 사업주는 사다리 등 작업발판 상부에 거치한 작업 도구, 자재의 낙하로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위해 출입금지구역 설정 등 낙하물 방지 조치를 실시하여야 함. - 또한, 근로자가 천정에 드롭인 앵커, 전산볼트 설치 등 추락 위험이 있는 고소작업을 하는 경우 비계 조립, 이동식 비계 설치, 고소작업대 사용 등의 방법으로 작업발판을 설치하도록 작업방법을 개선하여야 함.		