

콘크리트 해체 작업 중 콘크리트가 떨어져 맞음

공사명	○○동 재건축 정비사업	발생일시	2021.10.06.(수) 14:52경
재해형태	떨어지는 물체에 맞음	재해정도	사망 1명
소재지	서울시 서대문구	공사규모	지하3층, 지상14층 8개동
재해개요	서울시 서대문구 소재 아파트 재건축 현장에서, 말비계 위에서 핸드브레이커를 사용하여 천장슬래브의 콘크리트 덩어리를 해체하던 중, 콘크리트 덩어리가 떨어져 맞음.		

재해상황도



안전대책	<ul style="list-style-type: none">○ 사전조사 실시 및 작업계획서 작성·실행<ul style="list-style-type: none">- 콘크리트 등의 해체작업에 앞서 콘크리트의 형상, 중량 등에 대해 사전조사를 실시하고 그 결과에 따라 작업계획서를 작성하여 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 함.
------	--