

리프트 운반구 탑승 중 떨어짐

공사명	○○리 공동주택 신축공사	발생 일시	2020.1.1.(수) 7:50경
재해 형태	떨어짐	재해 정도	사망 1명
소재지	강원도 고성군	단위 공종	수장
재해 개요	○○리 공동주택 신축공사 현장에서 피재자가 104동 13층에서 건설작업용 리프트를 타던 중 건물과 리프트 사이 개구부로 추락(높이 약 33m)하여 사망한 재해임.		

재해 상황도



안전 대책	<p>○ 개구부 등의 방호조치 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건물과 리프트 운반구 사이 개구부와 같이 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 보조발판 설치* 등의 방호조치를 충분한 강도를 가진 구조로 튼튼하게 설치하여야 함 <div style="text-align: center;">  <p><보조발판(예)></p> </div>
-------	--