

## 건설현장 개구부에서 떨어짐

공사명	○○ 전기공사	발생일시	2020년 10월
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	경상북도 ○○시	공사규모	지상 3층 철골 구조물 내 전기공사
재해개요	○○ 전기공사 현장에서 재해자가 현장 자재 정리를 하던 중 2층에 설치되어 있던 비산불꽃 방지용 합판을 밟음과 동시에 합판이 파손되며 약 5.5m 아래 지상 1층 바닥으로 떨어짐		

### 재해상황도



안전대책	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안전난간 등 추락방지 조치 실시</li> <li>○ 위험장소 접근금지 조치 실시</li> </ul>
------	--