


# 근로자가 철강 제품을 운반하던 지게차에 부딪혀 사망 (사망1)

공 정 명	(주)00000 철강반제품 운반공정	발생일시	2022. 5. 4.(금) 05:30경
재해형태	부딪힘	재해정도	사망 1명
소 재 지	전북 군산시	공사규모	-
재해개요	'22.5.4.(금) 05:30분경 (주)000000공장 oo 출입문 앞에서 재해자가 근무를 마치고 퇴근하던 중, 블룸* (중량: 8.5ton, 2개)을 야적장으로 운반하던 지게차(16톤)에 부딪혀 넘어지면서 머리가 앞바퀴에 깔려 사망한 재해임. * 블룸(Bloom): 연속주조공정(연주공정)으로 생산된 괴(塊)형태의 철강 반제품		

## 재 해 상 황 도



교대 후 퇴근 중이던 재해자

블룸을 이송하던 지게차와 충돌

### 안전대책

- 지게차가 운행하는 구간과 별도로 근로자가 안전하게 통행할 수 있는 통로를 확보하고 통로표시 및 통로에 장애물이 없도록 관리
- 지게차는 허용하중을 초과하지 않도록 하고, 시야가 확보될 수 있도록 화물적재
- 작업지휘자 또는 유도자를 현장 배치
- (권장)사각지대를 최소화하기 위한 반사경 추가 설치