


## 선박수리를 위한 용접작업 중 바닥으로 떨어짐

### < 재 해 개 요 >

2023. 6. 29.(목) 13:45경 전남 여수시 소재 ○○○ 사업장에서 선박수리(방현대 보수)를 위해 작업발판 위에서 용접작업중이던 작업자가 1.65미터 아래 작업장 바닥으로 떨어진 후, 2023. 7. 22. 사망한 재해임

### □ 사고형태 및 피해정도 : 떨어짐 / 사망 1명



【재해발생 장면 추정도】

### □ 동종재해 예방대책

#### ○ 방호조치 실시

- 작업발판 등 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간 등의 방호조치를 충분한 강도를 가진 구조로 설치해야 함
- 난간을 설치하는 것이 매우 곤란하거나 작업의 필요상 임시로 난간 등을 해체해야 하는 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위한 조치를 해야 함.

#### ○ 개인보호구 지급

- 물체가 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업을 하는 경우에는 근로자에게 안전모 및 안전대를 지급하고 착용하도록 해야 함.

본 속보는 동종재해 예방을 위해 조선업재해예방센터에서 제작하여 제공하는 것이므로 동종 시설의 자체점검 및 적절한 조치실시, 근로자교육 자료 등으로 활용 바랍니다.  
인터넷 주소 [www.kosha.or.kr/자료마당/재해사례/국내재해사례/조선업 클릭](http://www.kosha.or.kr/자료마당/재해사례/국내재해사례/조선업 클릭)