

외부비계의 수직사다리에서 내려오던 중 떨어짐


공 사 명	00 아파트 신축공사	발생일시	2019.10.30.(수) 13:10분경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	부산 남구	공사규모	지하4층, 지상27층, 8개동
재해개요	2019.10.30.(수) 13:10분경 부산 남구 소재 OO건설에서 시공하는 OO 아파트 신축공사 현장에서 재해자(58세,남)가 배면 중력식 웅벽의 외부비계의 수직사다리를 타고 내려오던 중 몸의 균형을 잃고 바닥면으로 떨어져(H≈3.8m)병원후송 치료 중 2019.10.31.(목) 사망한 재해임		

재 해 상 황 도




안전대책

- 안전한 구조의 통로 확보
 - 사업주는 통로를 설치 할 경우에 비계 내부로 안전하게 통행 할 수 있는 안전한 구조의 통로를 설치하여야 함.



재해발생장소 전경(중력식 옹벽)



통로 닫힌 상태



통로 열린 상태(재해발생이후 사진)

위에서 아래로 내려다본 상황