


낙하하는 건설용 리프트 운반구에 깔림

재해개요

2023.06.11.(일) 15:40경 광주광역시 남구 소재, 「H건설(주) / 봉선동 0000 아파트 신축」현장에서 재해자가 건설용 리프트 방호울타리 안에서 작업 중, 불시에 하강하는 리프트 운반구에 깔려 사망

재해상황도



사고예방대책(안)

○ 작업지휘자 업무 철저

- 건설용 리프트 설치 시, 작업지휘자를 선임하여 작업방법을 결정하고 위험지역(리프트 운반구 하부) 출입을 통제하거나 불시낙하방지 조치(씨포트 설치 등) 철저