

철구조물 용접 작업 중 떨어짐

공 사 명	옥상 지붕공사	발생일시	2017.06.15.(목) 10:30분경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경북 구미시 ○○동	공사규모	철구조물 및 판넬 시공
재해개요	2017.06.15.(목) 10:30분경 경북 구미시 소재 옥상 지붕공사 현장에서 협력업체 소속 재해자(남, 51세, 용접공)가 철구조물 상부에서 용접 작업 중 몸의 중심을 잃고 약 5m 아래 옥상 바닥으로 떨어져 발생한 재해로 추정됨.		

재 해 상 황 도



안전대책

- 떨어짐 방지 조치 실시
- 중량물 취급작업에 대한 작업계획서 작성



재해발생 지점 전경



옥상에 떨어진 C형강