

2022. 3. 7.



추락 사망사고 발생경보



지게차로 자재 운반작업 후 후진으로 내려오던 중 근로자 1명 사망

지게차 전도 운전원 깔림사고

'22.3.7(월) 화성시 안녕동 소재 근린생활시설 신축공사 현장 재해자(지게차 운전원)가 지게차를 사용하여 석재를 운반한 뒤 지상 램프를 통해 **후진으로 내려오던 중** 좌측 램프 벽면과 충돌한 후, 지게차가 전도되면서 운전석에서 이탈된 재해자(**안전벨트 미착용**)가 지게차에 깔려 사망

재해사진



사고 발생 지점(램프)



지게차 전도된 모습



운반 자재 모습(석재)

안전 수칙

1. 작업 전

- ① 안전벨트 착용 후 주행
- ② 브레이크의 작동 여부
- ③ 타이어가 손상된 곳은 없는지, 공기압의 적당 여부

2. 주행 시

- ① 중량물을 운반 중인 경우 반드시 제한 속도 유지
- ② 평탄하지 않은 땅, 경사로, 좁은 통로등에서 급주행, 급브레이크, 급선회, 후진주행 금지
- ③ 신호수 배치 및 통제에 따른 작업

3. 작업 후

- ① 경사면에는 주차 금지
- ② 주차 브레이크 확실히 작동
- ③ 주차 시 운전자 신체의 일부를 차체 밖으로 나오지 않게 주의



스마트폰 APP(위기탈출 안전보건)

'안전보건공단' 또는 '위기탈출 안전보건'을 검색하여 애플리케이션 설치

구글플레이

앱스토어



미디어 현장배송 서비스(media.kosha.or.kr)

사업장에서 2~3일 이내에 택배로 받아볼 수 있는 서비스

