



### 전주시, 틀비계 작업 중 추락 속보 (사망 1명)

#### 재해 개요

- 2023년 3월 22일 전주 소재 00건설 신축공사 현장
- 재해자가 베란다 콘크리트 평탄화 작업(할삭)을 위해 설치된 틀비계 승강 중 약 152m 아래 2층 베란다로 추락하여 사망

#### 재해 상황도



#### 재해 사례

- 00타워 신축공사 지하2층
- 재해자가 이동식 비계에서 천정 부위 견출 작업 중 1.4m 아래 콘크리트 바닥에 추락하여 사망



#### 안전대책

##### ◎ 틀비계 안전 작업

- 비계 최상부 안전난간 설치
- 안전대 착용 등 추락방지조치



##### ◎ 이동식비계 안전 작업

- 작업자 탑승 중 이동금지
- 아웃트리거, 바퀴고정장치 설치



#### 콘텐츠 정보

◎ 안전보건공단 - 안전보건자료실

'가시설' 혹은 '비계' 입력

현장 작업자를 위한  
**안전가시설**  
작업안전



교안 · 카드뉴스

포스터 · 리플릿

### 산재 사망사고 예방 할 수 있습니다!

QR코드로 전북지역 안전보건소식 실시간 확인 하세요

(전화) 063-240-8500 (홈페이지) www.kosha.or.kr



산업재해예방  
안전보건공단  
전북지역본부

