

최근 수도권 건설현장 재해발생 사례 및 예방대책

	9. 28. (목) 경기도 용인시 수지구 철거공사 현장에서 외부 석재담장(h=4m) 철거 중 석재담장이 무너지며 1명 사망, 1명 부상 ※예방 대책: 철거 전 벽체 지지대 설치, 상->하부 순차적 철거 등
	9. 26. (화) 서울시 중구 인테리어 공사 현장에서 해체물 정리작업 중 주방 조적벽체 (시멘트 벽돌)가 전도되면서 깔려 1명 사망 ※예방 대책: 벽체 양생 중 근로자 출입통제, 혼재작업에 따른 작업동선 구획 등
	10. 2. (월) 경기도 고양시 일산동구 리모델링 공사 현장에서 외벽 도장 작업 중 달비계에서 추락하여 1명 사망 ※예방 대책: 별도 구명줄 설치 후 안전대 결속, 로프의 적정 강도, 길이 확보 등
	9. 26. (화) 서울시 중구 업무시설 신축공사 현장에서 갯폼 내부에서 전단 앵커 해체 중 갯폼과 함께 추락(h=80m)하여 1명 사망 ※예방 대책: 인양 장비에 매달기 전 하부 전단볼트 해체 금지 등