


전선 교체공사 작업 중 감전으로 인해 입원 치료 중, 사망

재해형태	감 전	재해정도	사망1명
재해개요	○ 소속의 피해자가 절연 고소작업차에 탑승하여 전선이설 작업 도중 ○ 22.9KV 전선의 노출된 충전부와 활선용 장선기의 금속부분에 접촉 되면서 ○ 장선기를 잡고 작업 중이던 피해자가 감전으로 인한 화상으로 병원에 후송 가료 중 사망한 재해임		

재 해 상 황 도



안전대책	○ 충전전로에서의 전기작업 안전조치 실시 - 충전전로에 근접한 장소에서 전기작업을 하는 경우 해당 전압에 적합한 절연 덮개 등 절연용 방호구를 설치한 상태에서 작업을 실시하여야 함. - 충전전로를 취급하는 근로자에게 그 작업에 적합한 절연장갑 등 보호구를 착용한 상태에서 작업을 실시하여야 함. - 충전전로 근접 작업시 근로자를 감전 위험에서 보호하기 위하여 사전에 위험을 경고하는 감시인을 배치한 상태에서 작업을 실시하여야 함.
------	---