

리모델링 및 내진보강공사 중 추락하여 1명 사망

공 사 명	OOOO여고 리모델링 및 내진보강공사	발생일시	2024. 1. 24.(수) 15:20경
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소 재 지	전라북도 군산시	공사규모	리모델링 4,645㎡, 철거 464.73㎡ 등

재해개요

‘24.01.24.(수) 15:20분경 전북 군산시 소재, 「OOOO여고 리모델링 및 내진보강공사」 건물 4층 단부에서 재해자가 철골 가새* 하부에 고임목을 설치하기 위해 쇠지렛대**를 이용하여 철골 가새를 들어 올리는 작업을 하던 중, 균형을 잃고 지면으로 떨어짐.

* 가새 : 직사각형 형상의 골조의 변형을 방지하기 위하여 대각선 방향으로 놓는 경사재로 벽체를 지탱해주는 부재, 건물의 내진성을 높여주는 역할을 함.

** 쇠지렛대 : 금속 공구 중 하나로 상단은 못을 뽑을 수 있도록 노루의 발처럼 생김.

재 해 상 황 도



안전대책

○ 떨어짐 방지 조치 실시

- 작업자가 추락할 위험이 있는 장소에서 작업을 하는 경우 비계 등을 조립하여 작업 발판을 설치하여야 하며,
- 작업발판을 설치하기 어려운 경우 작업자에게 안전대를 지급하여 착용하도록 관리감독하고, 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 안전대 부착설비를 설치하여야 함.