


사다리에서 올라오던 중 떨어짐

공 사 명	○○○증축공사	발생일시	2021.01.27.(수) 15:25
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경상북도	공사규모	지하1, 지상2층
재해개요	2021. 01. 27(수) 15시 25분경 경상북도 소재 ○○○건설에서 시공하는 ○○○증축공사 현장에서 지하 방수작업 완료 후 사다리를 이용해 지상1층으로 올라오던 중 약 2.8m 아래 바닥으로 떨어져 병으로 이송 후 치료 중 사망한 재해임		

재 해 상 황 도



안전대책

- 사다리 통로 사용시 안전조치 철저
 - 통로 목적으로 이동식 사다리를 설치하는 경우 기울기 및 상단의 걸쳐놓은 길이, 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치 등을 하여야 함
- 밀폐공간 유해물질 작업시 추락예방 조치 철저
 - 밀폐공간에서 유해물질이 발생하여 추락할 우려가 있을 경우 안전대나 구명밧줄을 착용할 수 있는 설비 등을 설치하고 근로자에게 안전대나 구명밧줄 등을 지급하여 착용하도록 하여야 함