

굴착기로 발파덮개 인양 중 전도되어 발파덮개에 깔림			
사업장명	○○○ ○○○ ○○ 복구사업	발생일시	2021.10.8.(금) 15:50
재해형태	깔림	재해정도	사망 1명
소재지	경북 울진군	업종	건설업
재해개요	2021.10.08.(금) 15:50분경 경북 울진군 금강송면 소재「○○○ ○○○ ○○ 복구사업」현장에서 피해자(가 발파를 위해 굴착기로 발파덮개를 인양하여 발파 장소에 설치하던 중 굴착기가 전도되면서 인양중이던 발파덮개에 피해자가 깔려 사망한 재해임		
재 해 상 황 도			
			
안전대책	○ 차량계 건설기계는 용도에 맞게 사용 ○ 차량계 건설기계를 사용시 접촉방지 실시 ○ 중량물 취급에 따른 작업계획서의 작성		