

지붕위로 올라가던 중 사다리가 바닥에서 미끄러지면서 떨어짐

공 사 명	00사무실 설치공사	발생일시	2020.11.4.(수) 10:30경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기도 광주시 00읍	공사규모	1층 (면적 약 33㎡)

재해개요

- 2020.11.4.(수) 10:30경 경기도 광주시 00읍 소재 00 사업장에서 소속 재해자(63세,남,설계직)가 사무실 지붕 위로 병풍을 옮기기 위해 사다리 (현장제작,철재)로 이동하던 중, 사다리가 미끄러지면서 떨어져(높이≒1.42m) 병원에서 치료를 받다가 20.11.20.(금) 사망한 재해임.

재 해 상 황 도



안전대책

○ 사다리식 이동통로 설치 철거

- 사다리식 이동통로를 설치하는 경우 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위해 사다리 하부에 미끄럼방지패드 및 아웃트리거를 설치하고 2인1조로 작업을 실시하여야 하며, 사다리 상단이 걸쳐놓은 지점으로부터 60cm이상 올라간 상태에서 단부에 견고히 체결을 하여야 함.



[사진 1] 사무실 모습(재연)



[사진 2] 이동식사다리(기인물)